

A tutti i centri tecnici autorizzati


Roma, 13/10/2016

**Oggetto: dichiarazione**

Con la presente il sottoscritto Christian Falcone, in qualità di Direttore Tecnico Commerciale della scrivente ditta comunica che è necessario sostituire il tachigrafo Stoneridge Electronics modello SE5000 in caso di presenza di errori 15 e 31 sulla stampa 'Eventi Veicolo'.

Gli errori precedente citati sono rispettivamente:

- errore di integrità dei dati (errore 15)
- errore interno tachigrafo (errore 31)



---

Christian Falcone